



Fúavörn:
Fúaverja skal sperruenda og sperru vel þar sem steypa leggst að henni.

Ath.
Sjá almennar skýringar teikn.nr. 1700.
Grunnmynd undirstaða teikn.nr. 1701, 1702, 1703, 1704 og 1705.
Snið í undirstöður teikn. 1706.
Jarn í plötu yfir 1. hæð. teikn. 1707, 1708, 1709, 1710 og 1711.
Snið í veggj plötu og stiga teikn. 1712 og 1713.
Grunnmynd þakviða teikn. 1714.
Snið í veggj og þak teikn. 1715.

H.S.Á. TEIKNISTOFA

HARA ehf. · SUNNUHLÍÐ 12 · 603 AKUREYRI · kt. 531101-2860
sími 464-6800 · fax 464-6801 · hara@hara.is · www.hara.is
HARALDUR S. ÁRNASON · kt. 120149-2539
STEINMÁR H. RÖGNVALDSSON · kt. 140574-3769

VERKHETTI				Engjadalur 4, Reykjanesbæ.	
HEITI TEIKNINGAR				VERK NR 05-436	
Sérmyndir í veggj og þak.				TEIKNING NR 1715	
HANNAD	SHR/ÍR	TEIKNAD	ÍR	YFIRFARID	DAGS 27.03.2007
BREYTT	1		2		3
					4
					5